Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10429	رقم الملصق	Vehichle type	OLDSMOBILE	نوع المركبة
Chassis Number	3X39T6M331002	رقم الشاسيه	Car Color	BEIGE	لون المركبة
Milage	12768	العداد	Car Plate	742321	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
Some parts of the vehicle are missing		. بعض أجزاء السيارة مفقودة
The car is not running		السيارة لا تعمل

Notes	تاظحالم