Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10471	رقم الملصق	Vehichle type	Fantozi	نوع المركبة
Chassis Number	42927	رقم الشاسيه	Car Color	Red	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	4510	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Right Headlight Is Broken front		كسرفي ليت يمين الامامي
Left Headlight Is Broken front		كسرفي ليت يسار الامامي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Left Headlight Is Broken back		كسرفي اللايت يسار الخلفي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
Rust In Body		صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The machine is not operational		المعدة لا تعمل
Dents on all parts of the machine.		طعج في جميع أجزاء المعدة

Notes	ملاحظات