Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C10496	رقم الملصق	Vehichle type	MG	نوع المركبة
Chassis Number	LSJA24U38PS034582	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	143933	العداد	Car Plate	902116	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In Front Fender right		طعج في الرفرف الامامي يمين
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات