Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C10499	رقم الملصق	Vehichle type	MG	نوع المركبة
Chassis Number	LSJA36E33MZ039909	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	857597	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In The Bonnet front		طعج في البانة
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In Front Door left		طعج في الباب امامي يسار
Dent Pedal left		طعج في دواسة يسار
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التوايز
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The car is running		السيارة تعمل

Notes	تاظحالم