Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10514	رقم الملصق	Vehichle type	Honda	نوع المركبة
Chassis Number	5J6RW5827ML700301	رقم الشاسيه	Car Color	BLUE	لون المركبة
Milage	73907	العداد	Car Plate	250924	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	تاظحالم