Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10528	رقم الملصق	Vehichle type	Hyundai	نوع المركبة
Chassis Number	MALC741C3LM179833	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	331069	العداد	Car Plate	241265	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Glass front		كسرفي الزجاج الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In The Trunk back		طعج في الشنطة الخلفي
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tire		Translation Error
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	تاظحالم