Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10532	رقم الملصق	Vehichle type	Hyundai	نوع المركبة
Chassis Number	MALC741CXLM163936	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	547972	العداد	Car Plate	391643	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In Front Door right		طعج في الباب الامامي يمين
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين
Dent In Rear Door left		طعج في باب خلفي يسار
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	تاظحالم