| Summary of Visual report | | | ملخص التقرير البصري | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected | | | لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير | | |
| Car Sticker | C-10529 | رقم الملصق | Vehichle type | Hyundai | نوع المركبة |
| Chassis Number | MALC741C9LM164026 | رقم الشاسيه | Car Color | White | لون المركبة |
| Milage | 465679 | العداد | Car Plate | 147304 | رقم اللوحة |

| Details of the visual inspection report | | تفاصيل تقرير الفحص النظري |
|---|---|---|
| Broken Bumper front |  | كسرفي صدام الامامي |
| Dent In Bumper front | | طعج في صدام الامامي |
| Broken Bumper back | | كسرفي الصدام الخلفي |
| Dent In Bumper back | | طعج في الصدام الخلفي |
| Scratches On Paint | | خدوش على الصبغ |
| The Car Needs General Maintenance | | السيارة بحاجة الى صيانة عامة |
| Change Tires | | تبديل التواير |
| Cover Maintenance | | صيانة كفرات |

| Notes | ملاحظات |
|---|---|
| | |