Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10534	رقم الملصق	Vehichle type	Hyundai	نوع المركبة
Chassis Number	MALC741C4LM177783	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	543190	العداد	Car Plate	386169	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In Front Fender right		طعج في الرفرف الامامي يمين
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين
Dent In Front Fender left		طعج في الرفرف امامي يسار
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار
Dent In Rear Door left		طعج في باب خلفي يسار
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات