Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10520	رقم الملصق	Vehichle type	Hyundai	نوع المركبة
Chassis Number	MALC741CXLM177755	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	442211	العداد	Car Plate	385694	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In The Bonnet front		طعج في البانة
Broken Glass front		كسرفي الزجاج الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In Front Fender left		طعج في الرفرف امامي يسار
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	تاظحالم