Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10656	رقم الملصق	Vehichle type	GMC	نوع المركبة
Chassis Number	1GTEK19J58Z212773	رقم الشاسيه	Car Color	Purple	لون المركبة
Milage	312656	العداد	Car Plate	323093	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In The Trunk back		طعج في الشنطة الخلفي
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
Broken Wing Mirror Left		كسرفي مرآة الجناح يسار

Notes	تاظحالم