Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10662	رقم الملصق	Vehichle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	MR0EX12G9F2092595	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	92924	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In The Bonnet front		طعج في البانة
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In The Trunk back		طعج في الشنطة الخلفي
Dent In Front Fender right		طعج في الرفرف الامامي يمين
Dent In Front Fender left		طعج في الرفرف امامي يسار
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار
Dent In Front Door left		طعج في الباب امامي يسار
Dent In Rear Door left		طعج في باب خلفي يسار
Pedal Broken left		كسرفي دواسة يسار
Dent Pedal left		طعج في دواسة يسار
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Rust In Body		صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التوايز
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The car is not running		السيارة لا تعمل

Notes	تاظحالم