




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	5054	رقم الملصق	Vehicle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	JN6BE6DS0D9001463	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	252326	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري			
Scratches On Paint	 	خدوش على الصيغ			
Normal Gear		الجير عادي			
Change Tires		تبدال التواير			
					
					
					

Notes	تاظحالم