# تقرير المركبة

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Sticker | 6109 | رقم الملصق | Car Motors | بي‌ي‌ج | علامة المركبة |
| Chassis Number | lc4rjfdjxec245310 | رقم الشاسيه | Car brand | SRT grand | فئة المركبة |
| Milage | 117,463.00 | العداد | Man.Year | 2014 | سنة الصنع |

| Mechanichs - الميكانيك | | Visual - النظري | | Engine - الماكينة | |
|---|---|---|---|---|---|
| Check Suspenssion System. | تشيك نظام التعليق | -- | -- | Check oil Lefters | تشييك لفترات الزيت |
| Engine mount replacement. | تبديل كراسي ماكينة | | | Timing chain and oil pump check | تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت |
| Slight engine oil leak. | تهريب زيت ماكينة خفيف | | | | |
| Gear service | سيرفيس جير | | | | |
| Engine service | سيرفيس ماكينة | | | | |
| General electrical check | تشييك على الكهرباء العامة | | | | |

| Others - اخرى | | Chassis - الشاصي | | Gear - الجير | |
|---|---|---|---|---|---|
| Air conditioning check | تشيك على المكيف | -- | -- | -- | -- |
| Steering joints check | تشيك على الجمبينات البانة | | | | |
| Silencer (exhaust) check | تشيك على السيلنسر (الشكمان) | | | | |

**Notes**

ضربة امامية. ضربة خلفية. ضربات بودي خارجية
صبغ البانة +جنب يسار +باب الشنطة +صدام امامي خلفي
طعج راس الشاصي الخلفي يمين يسار

**تنويه**

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.