

INTERNATIONAL  
GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : تويوتا برالدو اسود

رقم اللوحة : 98923

موديل السيارة : 2024

نوع الفحص : شاصي ماكينة جبر 1.346 كم

وقت الفحص : 08:00

تاريخ الفحص : 2024-08-14

### ملاحظات عامة على السيارة

لا يوجد صيغ في السيارة

original paint

فحص  
الصبغ

قوة الماكينة: 98 %



لم يتم فحص السيارة  
على رغبة العميل  
car is not checked  
(This is not the customer's desire)

توقيع العميل

شركة ذات مسؤولية محدودة د.م.م

يتم فحص السيارة كالاتي

المحرك على الكمبيوتر الشاصي نظريا الحبر عن الضادة  
الحل غير مسؤول عن اي اغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد اثناء الفحص او التصليح  
لا يوجد اي ضمان على السيارة بعد الفحص.  
فحص الصيغ بناء على طلب العميل