



الفاحص الألماني

الخبراء في فحص جميع السيارات

NO 43893

نوع السيارة : KIA / OPTIMA

تاريخ الفحص : 2024-08-06

رقم اللوحة : 566258*

وقت الفحص : مساء 9 : 23 PM

موديل السيارة : بنى / 2020

نوع الفحص : ماكينة + جير + شاصى

ملاحظات عامة علي السيارة

rusty + dents under car / reparaire cover under car

1 حلا + طعجات اسفل السيارة / صيانة كفترات اسفل السيارة

dents in rear left body at rear head chassis

2 طعج فى البودى خلفى يسار على راس شاصى خلفى

scratches + dents on body / service engine+gear+brake

3 خدوش + طعجات على البودى / سرفيس ماكينة + بريك + جير

check timing chain + engine + gear oil pump + check tires

4 تشيك على جنزير الصدر + طرمبة زيت الماكينة + جير + توابر

engine gasket opened before + gear housing bolts

5 تم فك كاسكتات الماكينة + براغى دايرة الجير

leak from engine cooler hose

6 ليك زيت من هوز مبرد الماكينة



قوة المحرك : 84 %

1 فحص الصبغ جزء من باب خلفى يسار / رفرغ خلفى يمين + يسار

2 شنطة / كيت بلاستيك

المسافه : 158000

3 part of rear left door / rear right + left fenders

4 trunk / plastic kit

رقم الشاصيه: KNAGT4146L5349005

قيمة الفحص :

الفحص غير مسؤول عن أي أعطال في السيارة بعد الفحص

الفحص غير مسؤول عن أي اغراض شخصية داخل السيارة

Tel: 33772933 P.O.Box: 1389, Doha - Qatar

