






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	8963	رقم الملصق	Vehicle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	JTGFK4187E4005151	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	286421	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
There is no engine + gear in the vehicle	    	لا يوجد ماكينه + جير فى المركبة	
SCRAP		سيارة خردة	
The car is not running		السيارة لا تعمل	

Notes	تاظحالم