مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	9180	رقم الملصق	Vehichle type	Unclear	نوع المركبة
Chassis Number	*Unclear*	رقم الشاسيه	Car Color	RED	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	Unclear	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
SCRAP		سيارة خردة
The bike doesn't work		الدراجة لا يعمل
There is a machine + gear		يوجد ماكينة + جير
Need a tire		بحاجة الى توايز

Notes	ملاحظات