





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	9442	رقم الملصق	Vehicle type	CHEVROLET	نوع المركبة
Chassis Number	CCM26AF120634	رقم الشاسيه	Car Color	BLUE	لون المركبة
Milage	87883	العداد	Car Plate	475177	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامى	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفى	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
The car is running (low battery)		السيارة تعمل ( البطارية ضعيفة)	
			

Notes	تاظحالم