

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات
فحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : نيسان باترول
رقم اللوحة : 681448
موديل السيارة : 2012

نوع الفحص : chassis / engine / gear only
وقت الفحص : 09:24
تاريخ الفحص : 2025-09-13

ملاحظات عامة على السيارة

- 1 rusty under the car + dent frome stone
- 2 change gasket cover valve + gasket timing chaine
- 3 change mountig engine + mounting gear
- 4 check houz of engine water
- 5 bolt of gear + oil pan gear has ben opened before
- 6 under the car + engine and gear need to clean
- 7 smoke mix // check timing belt and oil pump engine and gear
- 8 services engine + services gear

we dont check paint ١

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: 85 %

المدير المسؤول محمد الطويل
DOHA - QATAR
33338676
Mohammed-eltaweel

لم يتم فحص السيارة ميكانيكيا
بناء على رغبة العميل
The car has not been mechanically
checked based on the customer's desire

لم يتم فحص السيارة كهرباء
(اسكنر) وهذا على رغبة العميل
The car is not checked electricity
(Scanner) This is the client's desire

توقيع العميل

شركة ذات مسؤولية محدوده

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

141362

09/13/2025 20:37:02

Diagnostic Report

Customer

Vehicle

Year	2012
Make	Nissan
Model	Patrol
Engine	8
License	681448

09/13/2025 20:37:02

Repair Order

Symptoms

Technician

Last Name	Generic User
-----------	--------------


RO Notes

RepairLink

Tech Notes

Diagnostic Report

Diagnostic Result



Diagnostic Report

Diagnostic Result

Battery Charging Utility

Elapsed Time

00:00.01

Discharge Time


00:00.00

Charge Time

00:00.01

Battery Voltage

13.86



Status: Charging Battery

Start Battery Charging

Start Discharge of Battery

Stop Battery Charging

Diagnostic Report

Diagnostic Result

85.5K Ω

31.3K Ω Minimum	71.1K Ω Average	88.5K Ω Maximum	Reset
---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------

Operating Mode
Resistance

Measurement Range
Auto Range

Lead Help

Print