

الن  
92

## مركز كاشف للفحص (KASHF)

#1304 تقرير • 2025 سبتمبر، 24 بتاريخ

تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## بيانات المركبة



تقرير فحصي

1304

الشركة المصنعة

جيتور

موديل المركبة

تي 2

لون المركبة

رمادي معدني

نوع المحرك

fuel

المسافة المقطوعة

4280

رقم اللوحة

325602

Date

24 سبتمبر، 2025

اسم المؤسسة

KASHF

مالك المركبة

السادة مزاد قطر

اسم المشتري

السادة مزاد قطر

سنة الصنع

2024

سعة المحرك

4

رقم الهيكل

HJRPBGJB8PB501357

إضافات السيارة

مقاعد كوربائية كاملة، شاشة، سقف زجاجي، كامرات، حساسات أمامية، رادار، خرائط، تدفئة تبريد للكراسي، حساسات خلفية


## النقاط النهائية

القيمة السوقية


N/A

القرار النهائي

مقبول



التقييم العام



ممتازة

الن  
92




مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304

تي 2، 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom

97450666211



الن  
92

مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304

تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## تاريخ الخدمة والصيانة

سيئة	جيدة	جيدة جدا	فحص النظام	مخطط الحالة
0	0	100	المجموعة الكهربائية	
0	0	100	نظام التكييف	
0	29.41	70.59	الهيكل الخارجي	
0	0	100	الشاسي والهيكل	
0	0	100	نظام التعليق	
0	0	100	المحرك وناقل الحركة	
0	28.57	71.43	فحص نظام الأمان	
0	0	100	فحص الطريق	

الن  
92

مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304

تي 2، 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

المخطط

## المجموعة الكهربائية



يفحص البطارية والأنوار والأسلاك والمكونات الكهربائية الأخرى لضمان عملها بشكل صحيح.

كاشف يقوم بعمل فحص دقيق و متخصص للأنظمة و الأجزاء الكهربائية و يرجع الفضل الى الخبراء و المهندسين المخت  
الأجهزة و التقنيات المعتمدة من شركة بوش Bosch الالمانية . يغطي هذا القسم النقاط التالية : أنظمة الانارة الأمامية  
أنظمة الانارة الخلفية أنظمة المساعدة على الطريق البطارية و نظام الشحن الاكسسوارات و التجهيزات

الأضوية الأمامية

الأضوية الخلفية

كفاءة البطارية



## مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر, 2025 • تقرير #1304

تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211الدينمو *i*كفاءة بطارية الفولت العالي *i*الشاشة و الراديو الأصلي *i*الهرن *i*المساحات *i*إختبار عمل النوافذ *i*إختبار عمل الكراسي الكهربائية *i*إختبار عمل المرايا (المناظر) *i*إختبار عمل فتحة السقف أو الكشفة *i*

الن  
92

مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304

تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## نظام التكييف

يتم فحص نظام التكييف لضمان التبريد وتدفق الهواء والأداء العام بشكل صحيح.


كاشف يقوم بعمل فحص دقيق و متخصص لأنظمة التكييف و تبريد المحرك و يرجع الفضل الى الخبراء و المهندسين المختصين و الأجهزة و التقنيات المعتمدة من شركة بوش Bosch الالمانية . يغطي هذا القسم النقاط التالية : نظام التبريد و الكامبرسر نظام التدفئة تبريد المحرك و المراوح تهريب السوائل

لوحة التحكم 

نظام التبريد 

نظام التدفئة 

فحص مراوح تبريد المحرك 

اداء المكيف 

الن  
92



مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304






تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## الهيكل الخارجي



يتم فحص الشاسيه بالكامل للسيارات ال 4\*4





## مرکز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304

تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

### غطاء المحرك (البانه) *i*

- صبغ غطاء المحرك (البانه)

### رفرف امامي يسار *i*

### باب امامي يسار *i*

### باب خلفي يسار *i*

- خدوش بسيطة أثر بولش في الباب الخلفي اليسار

### رفرف خلفي يسار *i*

### باب الشنطه *i*

### رفرف خلفي يمين *i*

- طعج بسيط رفرف خلفي يمين

### باب خلفي يمين *i*

- طعج بسيط باب خلفي يمين

### باب امامي يمين *i*

### رفرف امامي يمين *i*

### السقف *i*

- طعج على السقف

### صدام امامي *i*

- كسر في الصدام الامامي من الاسفل

الن  
92

## مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر, 2025 • تقرير #1304

تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

صدام خلفي ⓘ

زجاج امامي ⓘ

زجاج خلفي ⓘ

ربل الأبواب ⓘ

الحالة الداخلية ⓘ

## : ملاحظات

- طعج وخدوش على الهيكل الخارجي



## مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304

تي 2 ، 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## الشامي والهيكل

يتم فحص الشاميه و الهيكل للسيارات السيدان

في كاشف نقوم بتقييم و فحص الشامي و الهيكل الداخلي للسيارة اعتمادا على القياسات و الأبعاد الأصلية و التأكد من وجود نقاط لحام على المفاصل الرئيسية أو وجود أي انحراف أو تأثير على أداء السيارة حسب نظام CCM العالمي يتم اجراء الفحص عن طريق : نظام قياس الانحرافات بالليزر الفحص النظري المختص يغطي هذا القسم النقاط التالية : الشاميات الهيكل الأمامي هيكل السقف الهيكل الخلفي الواجهة الأمامية الواجهة الخلفية جوانب السيارة ملاحظة هامة : يتم الفحص دون أي ذكر أو مقارنة مع مصطلحات الفحص التقليدية ( مثل جيد ، مضروب ، ضربة بنكيت ، قصعة ، دقة.. الخ)

في كاشف نقوم بتقييم و فحص الشامي و الهيكل الداخلي للسيارة اعتمادا على القياسات و الأبعاد الأصلية و التأكد من وجود نقاط لحام على المفاصل الرئيسية أو وجود أي انحراف أو تأثير على أداء السيارة حسب نظام CCM العالمي يتم اجراء الفحص عن طريق : نظام قياس الانحرافات بالليزر الفحص النظري المختص يغطي هذا القسم النقاط التالية : الشاميات الهيكل الأمامي هيكل السقف الهيكل الخلفي الواجهة الأمامية الواجهة الخلفية جوانب السيارة ملاحظة هامة : يتم الفحص دون أي ذكر أو مقارنة مع مصطلحات الفحص التقليدية ( مثل جيد ، مضروب ، ضربة بنكيت ، قصعة ، دقة.. الخ)

قياسات الشامي الامامي اليسار *i*

قياسات الشامي الامامي يمين *i*

قياسات الشامي الخلفي اليسار *i*

قياسات الشامي الخلفي اليمين *i*

حاله الهيكل السفلي *i*

حاله الواجهة الامامية *i*

الن  
92



## مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304

تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

حالة الواجهة الخلفية *i*

هيكل الجنب اليمين *i*

هيكل الجنب اليسار *i*

الهيكل العلوي *i*

الن  
92

مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304


تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211


## نظام التعليق

يضمن نظام التوجيه قدرة السائق على التحكم في اتجاه السيارة بسلاسة وأمان. يشمل مكونات مثل عجلة القيادة وعمود التوجيه والوصلات المرتبطة بالعجلات. للسيارات السيدان


أهمية نظام التوجيه و التعليق في ثبات السيارة و الحفاظ على افضل توازن و اقل مسافة توقف , يقوم كاشف بعمل الفحوصات الضرورية و الأساسية باستخدام أجهزة بوش BOSCH الألمانية المتخصصة يغطي هذا القسم النقاط التالية :  
الصنوبرصات الأمامية الصنوبرصات الخلفية مجموعة الستيرنج و اجزاءها الأمامية و الخلفية ييل العجلات قواعد المحرك و الجير

 كفاءة الجنينيات الأمامية

 كفاءة الجنينيات الخلفية

 البوشات و المقصات الاماميه

 البوشات و المقصات الخلفيه

 مجموعه الستيرنج

 الدنجل الامامي

 الدنجل الخلفي

 كراسي المحرك والجير

 عمدان التوازن امامي و خلفي

الن  
92





## مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر, 2025 • تقرير #1304

تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

حالة الاكسات الأمامية 

حالة الاكسات الخلفية 

الن  
92

مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304


تي 2 , 2024


Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211


## المحرك وناقل الحركة

يتم الكشف علي المحرك للسيدان


كاشف متخصص بفحص السيارات الكهربائية و الهجينة الهايبرد التي تعمل على الطاقة الكهربائية و يرجع الفضل الى الخبرة المهندسين المختصين و الأجهزة و التقنيات المعتمدة من شركة بوش Bosch الالمانية يغطي هذا القسم النقاط التالية  
فحص جميع الأنظمة الكترونية فحص البطارية الرئيسية و كفاءتها و عمرها التشغيلي المحرك الكهربائي و اجزائه المحول الكهربائي أنظمة الشحن أنظمة التبريد


كفاءة و اداء المحرك 

اختبار اعطال المحرك و الجير باجهزة الفحص 

فحص تهريب الزيوت 

فحص تهريب سائل التبريد 

نظام الهايبرد 

فحص عمود الشفط 

نظام العادم 

الن  
92

مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304

تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## فحص نظام الأمان

يفحص حالة وأداء فحمت وأقراص الفرامل والسائل لضمان التوقف الآمن.

السلامة أولاً , لذلك نحرص في كاشف على فحص جميع أجزاء أنظمة السلامة العامة و البريكات و الأكياس الهوائية بشي دقيق و التأكد من فعالية الأداء و مطابقتها لمعايير كاشف العالمية يغطي هذا القسم النقاط التالية : الاكياس الهوائية الإطارات البريكات و اجزائها احزمة الأمان أنظمة منع الإنزلاق

### فحص جميع الأكياس الهوائية ( الايرباج )

#### حاله التواير الاماميه

- تواير الامامية تاريخ إنتاج ٢٠٢٣

#### حاله التواير الخلفيه

- تواير الخلفية تاريخ الإنتاج ٢٠٢٣

#### تفقد براغي العجلات

#### حزام الأمان

#### نظام مانع الانزلاق

#### الاطار الاحتياطي و الادوات

الن  
92



# مركز كاشف للفحص (KASHF)


بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304

تي 2 ، 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## الصور

### صور الفحص



### صور السيارة



## مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304

تي 2، 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211



## فحص الطريق



اختبار قيادة لتقييم أداء السيارة وتحكمها وحالتها العامة على الطريق.

يقوم فريق كاشف المتخصص بقيادة المركبة على الطريق بشكل متخصص للتأكد من عمل المحرك و نظام الدفع ، الجير ، ناقل الحركة ، البريكات و السيطرة على السيارة أثناء المسير و الالتفاف. و يقوم الفريق أيضا بفحص الأعطال ال بهذا الموديل و التأكد من الأعطال الفنية التي تم اكتشافها أثناء الفحص الارضي او على الرافعة.

أداء عمل المحرك على الطريق *i*

اداء عمل الجير على الطريق *i*

نظام الدفع الرباعي *i*

أداء عمل الدفرنش الأمامي *i*

أداء عمل الدفرنش الخلفي *i*

ميزانية الرودات *i*

نظام البريك *i*

مثبت السرعة *i*

الن  
92



مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر، 2025 • تقرير #1304

تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

أداء نظام الهايبرد/الكهرباء *i*

الن  
92

مركز كاشف للفحص (KASHF)

بتاريخ 24 سبتمبر, 2025 • تقرير #1304

تي 2 , 2024

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## جميع الملاحظات

جميع الملاحظات

## ملاحظات الاستهلاك الطبيعي

- تبديل زيت المحرك والفلتر
- صبغ غطاء المحرك ( البانة )
- خدوش بسيطة أثر بولش في الباب الخلفي اليسار
- طعج بسيط رفرف خلفي يمين
- طعج بسيط باب خلفي يمين
- طعج على السقف
- كسر في الصدام الامامي من الاسفل
- طعج وخدوش على الهيكل الخارجي
- تواريخ الامامية تاريخ إنتاج ٢٠٢٣
- تواريخ الخلفية تاريخ الإنتاج ٢٠٢٣
- تبديل زيت المحرك والفلتر