Summary of Visual report			ملخص تقرير المعاينة البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2728	رقم الملصق	Vehichle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	6T1BE42K4BX718936	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	686599	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Left Headlight Is Broken back		كسرفي اللايت يسار الخلفي
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف

Notes	ملاحظات