






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-9993	رقم الملصق	Vehicle type	Kia Motors	نوع المركبة
Chassis Number	KNAFJ4116H5955015	رقم الشاسيه	Car Color	LEAD	لون المركبة
Milage	283763	العداد	Car Plate	645218	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى		
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى		
Dent In The Bonnet front		طعج فى البونه الامامى		
Dent In The Trunk back		طعج فى الشنطة الخلفى		
Dent Pedal right		طعج فى الدواسه يمين		
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ		
Automatic Gear		Translation Error		
Fracture + hole in the Bonnet		كسر + ثقب فى البونه		
		  		

Notes	تاظحالم