






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	C-9979	رقم الملصق	Vehicle type	Kia Motors	نوع المركبة
Chassis Number	KNAFJ4117H5610379	رقم الشاسيه	Car Color	LEAD	لون المركبة
Milage	237890	العداد	Car Plate	329839	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Dent In The Bonnet front		طعج فى البونه الامامى	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Automatic Gear	  	Translation Error	
Fracture + hole in the Bonnet		كسر + ثقب فى البونه	

Notes	تاظحالم