Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-9978	رقم الملصق	Vehichle type	Geely	نوع المركبة
Chassis Number	LB3762KZ3RX515377	رقم الشاسيه	Car Color	Gray	لون المركبة
Milage	29299	العداد	Car Plate	756349	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	تاظحالم