Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-9987	رقم الملصق	Vehichle type	Kia Motors	نوع المركبة
Chassis Number	KNAF241C7L5854766	رقم الشاسيه	Car Color	Blue	لون المركبة
Milage	145413	العداد	Car Plate	790512	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	تاظحالم