Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-9977	رقم الملصق	Vehichle type	Kia Motors	نوع المركبة
Chassis Number	KNAF241C8P5954395	رقم الشاسيه	Car Color	LEAD	لون المركبة
Milage	23225	العداد	Car Plate	317026	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات