





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-9990	رقم الملصق	Vehicle type	JETOUR	نوع المركبة
Chassis Number	HJRPBGFB4RF071878	رقم الشاسيه	Car Color	Silver	لون المركبة
Milage	38717	العداد	Car Plate	230248	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Scratches On Paint	 	خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
			
			

Notes	ملاحظات