

تقرير المعاينة				
Car Sticker	Y-13281	رقم الملصق Car Motors	Toyota	علامة المركبة
Chassis Number	RKLB30EE3R0019307	رقم الشاسيه Car brand	Corolla XLI	فئة المركبة
Milage	16,711.00	Man.Year	2024	سنة الصنع

المركبة - Engine	الجير - Gear	الشاصي - Chassis
Engine service	سيرفيس ماكينة	Check Axels
		تحقق من المحاور
	Gear service	Rear chassis (left) Dent/Repair
		طعج/تعدیل شاصي خلفي يسار
		Front chassis (left) Head Dent/Repair
		طعج/تعدیل راس شاصي امامي يسار
		Rear chassis (Right) Head Dent/Repair
		طعج/تعدیل راس شاصي خلفي يمين
		Rock hit.
		ضرب حصا

الميكانيك - Mechanics	الظري - Visual	اخرى - Others
Check Suspension System.	تشيك نظام التعليق	Front Accident.
		حدث امامي
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Rear Accident.
		حدث خلفي
Engine belt and bearings replacement.	تبدال سير الماكينة + البرينجات	Body Dents & Repair.
		طعج في البودي + تصليحات في البودي
Brake service	سيرفيس بريك	Body Scratches.
		خدوش في الهيكل

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

صبيغ  
بانة  
اربعة رفر ف  
باب شنطة  
صدام امامي خلفي

صبيغ  
بانة  
اربعة رفر ف  
باب شنطة  
صدام امامي خلفي

### Terms for submitting a vehicle retrieval request

### شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحسرا عند اتباع الإجراءات أدناه

- 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (كاشف لفحص السيارات) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.
  - 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
  - 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.
- 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.
  - 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
  - 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (Kashif Car insepction) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### هيووت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.  
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.  
يتم توفير هذا التقرير استنادا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.  
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.