


النقاط

**100/75**



**KASHF**

**مركز كاشف للفحص (KASHF)**

بتاريخ 11 نوفمبر, 2025 • تقرير #1682

تويوتا لاند كروزر , 2016

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## بيانات المركبة




تقرير فحصي	1682	Date	11 نوفمبر, 2025
الشركة المصنعة	تويوتا	اسم المؤسسة	KASHF
موديل المركبة	تويوتا لاند كروزر	مالك المركبة	Mr Abdul aziz
لون المركبة	أبيض	اسم المشتري	Mr Abdul aziz
نوع المحرك	fuel	سنة الصنع	2016
المسافة المقطوعة	146340	سعة المحرك	8
رقم اللوحة	140713	رقم الهيكل	JTMHX01J1G5069072

## إضافات السيارة


مقاعد كهربائية كاملة, حساسات أمامية, شاشة, حساسات خلفية, خرائط, سقف زجاجي, كامرات, تدفئة تبريد للكراسي, رادار

## النقاط النهائية


القيمة السوقية	N/A	القرار النهائي	مقبول
----------------	-----	----------------	-------



التقييم العام




جيد



النقاط

**100/75**



**مركز كاشف للفحص (KASHF)**

بتاريخ 11 نوفمبر, 2025 • تقرير #1682


تويوتا لاند كروزر , 2016

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211


## تاريخ الخدمة والصيانة

سيئة	جيدة	جيدة جدا	فحص النظام	مخطط الحالة
0	12.5	87.5	فحص الطريق	
0	50	50	المحرك وناقل الحركة	
0	16.67	83.33	المجموعة الكهربائية	
14.29	57.14	28.57	الشاسي والهيكل	


سيئة




جيدة جدا



جيدة



المخطط




## المجموعة الكهربائية

يفحص البطارية والأنوار والأسلاك والمكونات الكهربائية الأخرى لضمان عملها بشكل صحيح.

كاشف يقوم بعمل فحص دقيق و متخصص للأنظمة و الأجزاء الكهربائية و يرجع الفضل الى الخبراء و المهندسين المختصين و الأجهزة و التقنيات المعتمدة من شركة بوش Bosch الالمانية . يغطي هذا القسم النقاط التالية : أنظمة الانارة الأمامية

النقاط

**100/75**



**مركز كاشف للفحص (KASHF)**

بتاريخ 11 نوفمبر، 2025 • تقرير #1682

تويوتا لاند كروزر , 2016


Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

أنظمة الانارة الخلفية أنظمة المساعدة على الطريق البطارية و نظام الشحن الاكسسوارات و التجهيزات

N/A	الأضوية الأمامية <i>i</i>
N/A	الأضوية الخلفية <i>i</i>
N/A	كفاءة البطارية <i>i</i>
N/A	الدينمو <i>i</i>
N/A	كفاءة بطارية الفولت العالي <i>i</i>
N/A	الشاشة و الراديو الأصلي <i>i</i>
جيد	الهرن <i>i</i>
جيد جدا	المساحات <i>i</i>
جيد جدا	إختبار عمل النوافذ <i>i</i>
جيد جدا	إختبار عمل الكراسي الكهربائية <i>i</i>
جيد جدا	إختبار عمل المرايا (المناظر) <i>i</i>
جيد جدا	إختبار عمل فتحة السقف أو الكشفة <i>i</i>

النقاط

**100/75**



**مركز كاشف للفحص (KASHF)**

بتاريخ 11 نوفمبر، 2025 • تقرير #1682

تويوتا لاند كروزر , 2016

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## نظام التكييف


يتم فحص نظام التكييف لضمان التبريد وتدفق الهواء والأداء العام بشكل صحيح.

كاشف يقوم بعمل فحص دقيق و متخصص لأنظمة التكييف و تبريد المحرك و يرجع الفضل الى الخبراء و المهندسين المختصين و الأجهزة و التقنيات المعتمدة من شركة بوش Bosch الالمانية . يغطي هذا القسم النقاط التالية : نظام التكييف و الكمبيوتر نظام التدفئة تبريد المحرك و المراوح تهريب السوائل

N/A	لوحة التحكم 
N/A	نظام التبريد 
N/A	نظام التدفئة 
N/A	فحص مراوح تبريد المحرك 
N/A	اداء المكيف 

النقاط

**100/75**



**مركز كاشف للفحص (KASHF)**

بتاريخ 11 نوفمبر، 2025 • تقرير #1682

تويوتا لاند كروزر , 2016

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## الشاشي والهيكل

يتم فحص الشاشيه و الهيكل للسيارات السيدان


في كاشف نقوم بتقييم و فحص الشاشي و الهيكل الداخلي للسيارة اعتمادا على القياسات و الأبعاد الأصلية و التأكد من عدم وجود نقاط لحام على المفاصل الرئيسية أو وجود أي انحراف أو تأثير على أداء السيارة حسب نظام CCM العالمي يتم اجراء الفحص عن طريق : نظام قياس الانحرافات بالليزر الفحص النظري المختص يغطي هذا القسم النقاط التالية : الشاشيات الأربعة الهيكل الأمامي هيكل السقف الهيكل الخلفي الواجهة الأمامية الواجهة الخلفية جوانب السيارة ملاحظة هامة : يتم الفحص دون أي ذكر أو مقارنة مع مصطلحات الفحص التقليدية ( مثل جيد , مضروب , ضربة بنكيت , قصعة , دقة.. الخ)

في كاشف نقوم بتقييم و فحص الشاشي و الهيكل الداخلي للسيارة اعتمادا على القياسات و الأبعاد الأصلية و التأكد من عدم وجود نقاط لحام على المفاصل الرئيسية أو وجود أي انحراف أو تأثير على أداء السيارة حسب نظام CCM العالمي يتم اجراء الفحص عن طريق : نظام قياس الانحرافات بالليزر الفحص النظري المختص يغطي هذا القسم النقاط التالية : الشاشيات الأربعة الهيكل الأمامي هيكل السقف الهيكل الخلفي الواجهة الأمامية الواجهة الخلفية جوانب السيارة ملاحظة هامة : يتم الفحص دون أي ذكر أو مقارنة مع مصطلحات الفحص التقليدية ( مثل جيد , مضروب , ضربة بنكيت , قصعة , دقة.. الخ)

جيد جدا	قياسات الشاشي الامامي اليسار
جيد جدا	قياسات الشاشي الامامي يمين
سيئ	قياسات الشاشي الخلفي اليسار • طعج راس الشاشي الخلفي يسار
جيد	قياسات الشاشي الخلفي اليمين • طعج قاعدة الجلص الخلفية على الشاشي يمين
جيد	حاله الهيكل السفلي • حلا وطعجات اسفل السيارة من حصي
جيد	حاله الواجهة الامامية • تعديل في الواجهة الاماميه
جيد	حالة الواجهة الخلفية • تعديل في الواجهة الخلفية
N/A	هيكل الجنب اليمين
N/A	هيكل الجنب اليسار
N/A	الهيكل العلوي

النقاط

**100/75**



**مركز كاشف للفحص (KASHF)**

بتاريخ 11 نوفمبر, 2025 • تقرير #1682








تويوتا لاند كروزر , 2016

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## المحرك وناقل الحركة


يتم الكشف علي المحرك للسيدان

كاشف متخصص بفحص السيارات الكهربائية و الهجينة الهايبرد التي تعمل على الطاقة الكهربائية و يرجع الفضل الى الخبراء و المهندسين المختصين و الأجهزة و التقنيات المعتمدة من شركة بوش Bosch الالمانية يغطي هذا القسم النقاط التالية :  
فحص جميع الأنظمة الكترونية فحص البطارية الرئيسية و كفاءتها و عمرها التشغيلي المحرك الكهربائي و اجزائه المحول الكهربائي أنظمة الشحن أنظمة التبريد

جيد جدا	كفاءة و اداء المحرك 
جيد	اختبار اعطال المحرك و الجير باجهزة الفحص 
جيد	فحص تهريب الزيوت  • تبديل كاسكيت غطاء الصباب
جيد	فحص تهريب سائل التبريد  • تبديل هوزات ماء الشلجة
N/A	نظام الهايبرد 
جيد جدا	فحص عمود الشفط 
جيد جدا	نظام العادم 

النقاط

**100/75**



**مركز كاشف للفحص (KASHF)**

بتاريخ 11 نوفمبر، 2025 • تقرير #1682

تويوتا لاند كروزر ، 2016

Building No 356 - Street, 340 Salwa Rd, Doha, Qatar - Speed Marine Salwa Main Showroom  
97450666211

## فحص الطريق

اختبار قيادة لتقييم أداء السيارة وتحكمها وحالتها العامة على الطريق.

يقوم فريق كاشف المتخصص بقيادة المركبة على الطريق بشكل متخصص للتأكد من عمل المحرك و نظام الدفع ، الجير و الغيارات ، ناقل الحركة ، البريكات و السيطرة على السيارة أثناء المسير و الالتفاف. و يقوم الفريق أيضا بفحص الأعطال الشائعة بهذا الموديل و التأكد من الأعطال الفنية التي تم اكتشافها أثناء الفحص الارضي او على الرافعة.

جيد	أداء عمل المحرك على الطريق 
	• تبديل كراسي مكينة
جيد جدا	أداء عمل الجير على الطريق 
جيد جدا	نظام الدفع الرباعي 
جيد جدا	أداء عمل الدفرنش الأمامي 
جيد جدا	أداء عمل الدفرنش الخلفي 
جيد جدا	ميزانية الرودات 
جيد جدا	نظام البريك 
جيد جدا	مثبت السرعة 
N/A	أداء نظام الهايبرد/الكهرباء 