Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10243	رقم الملصق	Vehichle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	MR2BF9C34R0051556	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	71420	العداد	Car Plate	930858	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratch on the rear Right door		خدش في الباب الخلفي يمين
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين
Change Tires		تبديل التواير



Notes	ملاحظات