




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	C-10244	رقم الملصق	Vehicle type	Geely	نوع المركبة
Chassis Number	LB3762KZXSX500445	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	27356	العداد	Car Plate	762559	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Scratch on the rear left fender		خدش الرفرف الخلفي يسار		
Scratches In Rear Fender right		خدوش في الرفرف الخلفي يمين		
Scratches In The Bonnet front		خدوش في البانة		
				
				

Notes	تاظحالم