




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10241	رقم الملصق	Vehicle type	KiA	نوع المركبة
Chassis Number	KNAF241C5P5954483	رقم الشاسيه	Car Color	Blue	لون المركبة
Milage	61090	العداد	Car Plate	329144	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Scratches on the rear bumper		خدوش في الصدام الخلفي	
Scratch on the rear Right door		خدش في الباب الخلفي يمين	
Scratch on the rear left door		خدش في الباب الخلفي يسار	
Dent In Front Fender right		طعج في الرفرف الامامي يمين	
			
			

Notes	ملاحظات