

تقرير المعاينة

Car Sticker	Y-14448	رقم الملصق Car Motors	Lexus	علامة المركبة
Chassis Number	JTJHY00WVK4294600	رقم الشاسيه Car brand	LX570	فئة المركبة
Milage	204,051.00	Man.Year	2019	سنة الصنع

المركبة - Engine	الجير - Gear	الشاسي - Chassis
No Issues	لا يوجد ملاحظات	لا يوجد ملاحظات
	Check Axels	تحقق من المحاور
	Gear service	سيرفيس جير
		Front chassis (left) Head Dent/Repair
		طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار
		Front chassis (Right) Head Dent/Repair
		طعج/تعديل راس شاصي امامي يمين
		Rock hit.
		ضرب حصا

الميكانيك - Mechanichs	الظري - Visual	اخرى - Others
Check Suspension System.	تشيك نظام التعليق	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير و عمل ميزانية	لا يوجد ملاحظات
Engine belt and bearings replacement.	تبدال سير الماكينة + البرينجات	لا يوجد ملاحظات
Gear mount replacement.	تبدال كراسي جير	لا يوجد ملاحظات
Engine mount replacement.	تبدال كراسي ماكينة	لا يوجد ملاحظات
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف	لا يوجد ملاحظات
Brake service	سيرفيس بريك	لا يوجد ملاحظات
Airbag check	تشيك على الايرباق	لا يوجد ملاحظات

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

- Painted
- Bonnet
- Left side
- Trunk lid
- Front fender right
- Front and rear bumper

صبيغ
باتنة
جنب يسار
باب شنطة
رفرف امامي يمي
صدام امامي وخلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحسرا عند اتباع الإجراءات أدناه

- 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (كاشف لفحص السيارات) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.
 - 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
 - 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.
- 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.
 - 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
 - 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (Kashif Car insepction) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هياوت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استنادا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.