

تقرير المعاينة				
Car Sticker	Y-14444	رقم الملصق Car Motors	Isuzu	علامة المركبة
Chassis Number	MPAEL34C9FT000760	رقم الشاسيه Car brand	DMAX	فئة المركبة
Milage	255,356.00	Man.Year	2015	سنة الصنع

المركبة - Engine	الجير - Gear	الشاسي - Chassis
Engine service	سيرفيس ماكينة	Gear clutch check.
	سيرفيس ماكينة	تشبيك كلتش الجير
	Check Axels	تحقق من المحاور
	Gear service	سيرفيس جير
		Rock hit.
		Rust on the Chassis
		Chassis not inspected due to gar

الميكانيك - Mechanichs	النظري - Visual	اخرى - Others
Check Suspenssion System.	تشبيك نظام التعليق	Front Accident.
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Rear Accident.
Engine belt and bearings replacement.	تبدال سير الماكينة + البرينجات	Body Dents & Repair.
Gear mount replacement.	تبدال كراسي جير	Body Scratches.
Engine mount replacement.	تبدال كراسي ماكينة	
Heavy engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة كثيف	
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف	
Slight differential oil leak	تهريب زيت دفرنش خفيف	
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج	
Brake service	سيرفيس بريك	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Full body paint  
Crack in the front chassis due to heavy impact

صبغ كامل  
كسر في الشواصي الأمامية أثر حلا كثيف

#### Terms for submitting a vehicle retrieval request

#### شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحسرا عند اتباع الإجراءات أدناه

- 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (كاشف لفحص السيارات) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.
  - 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
  - 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.
- 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي أو جسور الشاصي.
  - 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
  - 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (Kashif Car insepction) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

**3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:**

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### هـيوت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.  
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.  
يتم توفير هذا التقرير استنادا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.  
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.