




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10364	رقم الملصق	Vehicle type	MG	نوع المركبة
Chassis Number	LSJA24U38RS011516	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	36762	العداد	Car Plate	926645	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Right Headlight Is Broken back		كسرفى الالاب يمين الخلفى	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			
			

Notes	تاظحالم