





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10369	رقم الملصق	Vehicle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	MR2BF9C39R0053495	رقم الشاسيه	Car Color	Gray	لون المركبة
Milage	46333	العداد	Car Plate	930861	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Scratches On Paint	 	خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			
			

Notes	ملاحظات