




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10370	رقم الملصق	Vehicle type	Kia	نوع المركبة
Chassis Number	KNAF241C8P5954395	رقم الشاسيه	Car Color	gray	لون المركبة
Milage	23228	العداد	Car Plate	317026	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			

Notes	تاظحالم