






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10371	رقم الملصق	Vehicle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	MR2BF9C31R0051613	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	80955	العداد	Car Plate	930857	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامي		
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين		
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ		
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
Change Tires	  	تبديل التواير		
Cover Maintenance		صيانة كفرات		

Notes	تاظح الم