






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10366	رقم الملصق	Vehicle type	Geely	نوع المركبة
Chassis Number	LB3762KZ4RX515372	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	40579	العداد	Car Plate	753327	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	    	طعج في صدام الامامى	
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفى يمين	
Dent In Front Door left		طعج في الباب امامى يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفترات	

Notes	ملاحظات