






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10368	رقم الملصق	Vehicle type	Kia Motors	نوع المركبة
Chassis Number	KNAF241C5P5954483	رقم الشاسيه	Car Color	Blue	لون المركبة
Milage	61091	العداد	Car Plate	329144	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper back	    	طعج في الصدام الخلفي	
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار	
Dent In Rear Door left		طعج في باب خلفي يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	

Notes	ملاحظات