




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	C-10367	رقم الملصق	Vehicle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	MR2BF9C34R0051556	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	71422	العداد	Car Plate	930858	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			
			

Notes	تاظحالم