






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10413	رقم الملصق	Vehicle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	JTMHY05J4E4025898	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	428326	العداد	Car Plate	611067	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامى	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفى	
Dent In The Trunk back		طعج في الشنتلة الخلفى	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			

Notes	تاظحالم