




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	C-10411	رقم الملصق	Vehicle type	BMW	نوع المركبة
Chassis Number	WBA6D4105GD934921	رقم الشاسيه	Car Color	RED	لون المركبة
Milage	68547	العداد	Car Plate	342175	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Rear Door left		طعج في باب خلفي يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			
			

Notes	تاظحالم