






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	C-10408	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	JN8AY25Y3C9037488	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	340119	العداد	Car Plate	103779	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Scratches On Paint	 	خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
Broken Wing Mirror Left	  	كسرتى مرآة الجناح يسار	

Notes	تاظحالم