






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10459	رقم الملصق	Vehicle type	Mazda	نوع المركبة
Chassis Number	JM7GL4S30R1513850	رقم الشاسيه	Car Color	White Pearl	لون المركبة
Milage	36494	العداد	Car Plate	927285	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامى		
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفى		
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ		
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
Change Tires	  	تبديل التواير		
Cover Maintenance		صيانة كفرات		

Notes	تاظح الم