



Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10458	رقم الملصق	Vehicle type	Baic	نوع المركبة
Chassis Number	LNBSCCA7RD080648	رقم الشاسيه	Car Color	Gray	لون المركبة
Milage	13887	العداد	Car Plate	893230	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي		
Fading On Paint		بهتان على الصيغ		
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ		
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
Cover Maintenance		صيانة كفرات		

Notes	تاظحالم