




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	C-10460	رقم الملصق	Vehicle type	Chery	نوع المركبة
Chassis Number	LVVDB21B9RC009448	رقم الشاسيه	Car Color	Black	لون المركبة
Milage	24076	العداد	Car Plate	343088	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			
			

Notes	ملاحظات