





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10440	رقم الملصق	Vehicle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	MDHAK3CR4CG001111	رقم الشاسيه	Car Color	Red	لون المركبة
Milage	286164	العداد	Car Plate	433645	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Broken Bumper back		كسرفى الصدام الخلفى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Dent In Rear Fender right		طعج فى الرفرف الخلفى يمين	
Dent In Front Door left		طعج فى الباب امامى يسار	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance	صيانة كفترات		
			
			

Notes	ملاحظات