Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10428	رقم الملصق	Vehichle type	ISUZU	نوع المركبة
Chassis Number	JACUBS25GR8100437	رقم الشاسيه	Car Color	Green	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	141493	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General		Translation Error
Maintenance		Translation Error
Change Tires		تبديل التوايز
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The car is not running		السيارة لا تعمل

Notes	تاظحالم